



## Instructions de séchage

## Chariots de transport fermés Sterisystem™



**Important – Veuillez passer ces instructions aux personnes responsables pour le nettoyage des chariots de transport fermés Sterisystem™**

**Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour un fonctionnement optimal de votre chariot de transport :**

- **Temps de séchage: 8 minutes à 85°C en air sec.**
- **Air sec** = de l'air avec une humidité relative de maximum 60% à une température ambiante de 21°C. Converti cela signifie une humidité de l'air relative de maximum 1,1% à 85°C.

Veuillez contacter votre délégué commercial local pour des plus amples informations au sujet de vos chariots de transport fermé Sterisystem™.